

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Кара Караева"
Фактический адрес	Нагатинская набережная, д.54
телефон 8(499)7820097	E-mail dmskaraeva@culture.mos.ru
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры города Москвы
Вид деятельности	дополнительное образование
Форма собственности объекта	муниципальная
Объем предоставляемых услуг	количество обслуживаемых посетителей/день 30 чел., вместимость (контингент) 290 чел.
Размещение объекта	встроенное нежилое помещение в жилом доме цокольный этаж
Количество и назначение входов	1 основной вход
Год постройки	1987
Год последней реконструкции	-

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		<u>есть</u> , нет	
Наземные тактильные указатели перед переходами	<u>есть</u> , нет	Регулируемые переходы	есть, <u>нет</u>
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть, <u>нет</u>	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть, <u>нет</u>
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	есть, <u>нет</u>	Нерегулируемые переходы	<u>есть</u> , нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения	есть, <u>нет</u> <u>есть</u> , нет	Внеуличные переходы с пандусом	есть, <u>нет</u>
		Внеуличные переходы с подъемником	есть, <u>нет</u>
Лестницы на пути движения	<u>есть</u> , нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	<u>есть</u> , нет
Поручни на имеющихся лестницах	<u>есть</u> , нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	есть, <u>нет</u>
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	есть, <u>нет</u>	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть, <u>нет</u>
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	есть, <u>нет</u>	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным	есть, <u>нет</u>

		проездом более 4 см	
Поручни на имеющихся пандусах	есть, <u>нет</u>		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	-			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	-			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	-			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	-			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-			3,5м и более	Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	1,2 м		Есть карманы для возможности разезда инвалидов на креслах - колясках	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	-			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с	-			Имеется	Допустимо отсутствие	С

направляющей функцией вдоль тротуара						
- *места отдыха	-			Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории): нет						
- высота подъема справочно	-					
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	-			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-			0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.	-			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	-			Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7 – 0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	-			0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						

Высота площадки - 0,54 м Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	-			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	-			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	1,4 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	2,1 м			Не менее 1,5 м, при втоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	поручни высотой от 0.7 до 0,9 м			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	есть			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть (частично)	установить знаки доступности для определенных групп инвалидов		Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	-		Возможен доступ с сопровождаю щим	Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	-	создание	Возможен	Имеется на	Допустимо отсутствие,	С

			доступ с сопровождающим	проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	несоответствие	
Поручни с двух сторон	есть			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	от 0.7 до 0,9 м			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	есть			Наличие		О, С
Пандус наружный	нет					
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	-		Приспособление для инвалидов – колясочников не возможно в связи с расположением учреждения на цокольном этаже	8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	-			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	-					
-при въезде на пандус, длина	-			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	-			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	-			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	-			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	-			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К

-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-			1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	-			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	-			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	-			Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	-			Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	-			Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	-			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	-			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур						
Глубина	1.5		Приспособлен ие для инвалидов – колясочников не возможно в связи с расположение м учреждения на цокольном этаже	1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	1.4			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	есть					
Двери автоматические, справочно	нет					

- ширина дверного проема в свету	0,75			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	нар. 0,12, вн. 0,05			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа нет						
Маркировка ступеней	-			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	-			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	-			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
-* горизонтальные завершения поручня	-			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	-			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа нет						
Ширина марша	-			0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	-			8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)	-			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)	-			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон: нет						
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	-			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	-			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	нет			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов нет						
- стационарный	-			наличие	-	К
- мобильный	-			-	наличие	К
Коридоры/холлы						

Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	0,8			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	2,1			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	3,1			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	нет			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	нет			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет			Имеются		Г
*Тактильная схема	нет			Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	0			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) нет						
Контрастная маркировка ступеней	-			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	-			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О

- *горизонтальные завершения поручней	-			имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже		нет				
Ширина марша	-			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	-			8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	-			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	-			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:		нет				
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	-			0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	нет			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	с одной стороны			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	нет					
Кабина:	-					
- длина	-			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	-			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни	-			Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	-			Имеется		Г
*Звуковая информация	-			Имеется		С
*Знак доступности	-			Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	-			Наличие		К, Г

Обслуживание через окно/прилавок нет						
Высота рабочей поверхности	-			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	-			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету	0,75			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0,02			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	нет			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	есть			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	есть			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	нет			не менее 1,2 х 0,9 м	не менее 1,1 х 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением № нет						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	-			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	-			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) нет						
Длина	-			1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	-			1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	-			Имеются		О
*Крючки для костылей	-			Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) нет						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	-			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	-			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	-			2 % и более	Не учитывается	Г

Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	Имеется			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Имеется			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	нет			Имеется		С
Ширина дверного проема	0,85			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	1,2			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	0,85			0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,8			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	наличие			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:	-					
- количество кабин	0			справочно		
- *знак доступности кабины	-			Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	-			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	-			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	-			Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	-			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	-			Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта - нет.
- на входной группе:
 1. Оборудовать машино-место для инвалидов на автостоянке для посетителей (норматив – размер места со специальным знаком 360х600);
 2. Выложить нескользкое покрытие на лестничном марше;
 3. Изменить высоту ступеней на лестничном марше в соответствии с нормативами доступности (норматив – не более 15 см);
 4. Выполнить выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней на лестничном марше;
 5. Выложить рельефную тактильную полосу с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша);
 6. Изменить форму ручки входной наружной и внутренней дверей в соответствии с установленными нормативами доступности (норматив – П-образная, дугообразная;
- на путях передвижения – нет
 1. Выполнить выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней на внутреннем лестничном марше;
- в зоне оказания услуги
 1. Визуальные, звуковые, световые и тактильные средства информации на объекте привести в соответствии с установленными нормативами доступности.
- в санитарных помещениях –
 1. Оборудовать санузел для инвалидов в соответствии с нормативами СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (п.5.3-5.4.): установить опорные стационарные (откидные) поручни у унитаза и крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12см);

Ответственный за проведение обследования объекта: Леонов А.Г.

Примечание: При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).